

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 272-2007

空盒气压表和空盒气压计

Aneroid Barometer & Aneroid Barograph

2007-06-14 发布

2007-12-14 实施

中华人民共和国 国家计量检定规程 空盒气压表和空盒气压计 JJG 272—2007 国家质量监督检验检疫总局发布

*

中国质检出版社出版发行 北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013) 北京市西城区复外三里河北街16号(100045)

> 网址:www.gb168.cn 服务热线:010-68522006 2007 年 8 月第 1 版

> > *

书号:155026 · J-2267

版权专有 侵权必究

空盒气压表和空盒气压计 检定规程

JJG 272—2007 代替 JJG 272—1991

Verification Regulation of

Aneroid Barometer & Aneroid Barograph

本规程经国家质量监督检验检疫总局 2007 年 6 月 14 日批准,并自 2007 年 12 月 14 日起实施。

归 口 单 位:全国压力计量技术委员会

主要起草单位: 浙江省气象仪器检定所

参加起草单位:广东省气象计量检定所

本规程委托全国压力计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人:

盛幼生(浙江省气象仪器检定所) 罗 昶(浙江省气象仪器检定所)

参加起草人:

罗怀洁(广东省气象计量检定所)

目 录

1	范	围…	• • • • •	• • • • •	• • • •	• • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	••••	• • • • •	• • • • •	•••••	(1)
2	概	述…			• • •	• • • •	• • • • •			• • • • •	• • • •				• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •		• • • • •				(1)
3	计	量性	生能	要才	₹ …	• • • •	• • • • •								• • • •		• • • •	• • • • •						(1)
4	通	用技	支术	要才	₹ …	• • • •	• • • • •								• • • •		• • • •	• • • • •						(2)
4. 1		外观	见要	求…	• • •	• • • •	• • • • •				• • • •				• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •		• • • • •				(2)
4. 2		其他	也要	求…	• • •	• • • •	• • • • •			• • • • •					• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •				(2)
5	计	量者	具	控制	ij	• • • •	• • • • •			• • • • •					• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •				(3)
5. 1		检定	巨条	件…	• • • •	• • • •	• • • • •			• • • • •			••••		• • • •		• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •				(3)
5. 2		检定	巨项	目…	• • • •	• • • •	• • • • •			• • • • •			••••		• • • •		• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •				(3)
5.3		检定	官方	法…	• • • •	• • • •	• • • • •			• • • • •			••••		• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •				(3)
5.4		检定	宦结	果的	的处	理	• • • • •			• • • • •			••••		• • • •		• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •				(6)
5.5		检定	巨周	期…	• • •	• • • •	• • • • •		•••••	• • • • •	• • • •			• • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •				(6)
附表	艮.	A	气压	E表	, 4	日デ	主计》	温度	系数	女检:	定记	己录	表	格;	式	• • • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •		•••••	•••••	(7)
附表	艮 :	В 1	DYJ	J1	过空	盒	气压	计律	常压:	定域	战检	定	方法	₹…	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •		•••••	•••••	(8)
附表	是(C ′	气圧	表	示值	直枢	淀记	己录	表格	式				• • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •		•••••	•••••	(10)
附表	艮 :	D ·	气归	医计;	示值	直杉	淀定i	己录	表格	式				• • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •		•••••	•••••	(11)
附表	民	E ′	气归	表表	补3	它修	注正位	直检	定证	己录	表材	各式	•••	• • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •				(12)
附表	艮 :	F 7	检定	[证]	书口	内页	(格式	· 艾	••••	• • • • •	• • • •			• • • •	• • • •	••••	• • • •	••••	• • • •	••••		••••		(13)
附表	表(G :	检되	三结:	果i	通矢	1书[内页	格式	5					• • • •		• • • •							(14)

空盒气压表和空盒气压计检定规程

1 范围

本规程适用于空盒气压表和空盒气压计的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 概述

空盒气压表和空盒气压计是用于测量大气压力的仪表。

空盒气压表的工作原理是利用膜盒受大气压力作用所产生的弹性形变,通过传动机 构转换为对应的指针转动量来测量大气压力。空盒气压表一般分为精密空盒气压表、普 通空盒气压表和高原空盒气压表。

空盒气压计的工作原理是利用膜盒受大气压力作用所产生的弹性形变,通过传动机 构转换使自记笔尖以对应的气压数值在时间-气压坐标记录纸上记录,形成时间-气压记 录曲线来测量大气压力。空盒气压计按记录周期分为日记型和周记型两种。

3 计量性能要求

压表

高原

空盒

气压计

空盒气

压表

500~1 060

500~1 030

1 050 范 围 内

(或者在 600~

1 060 范围内)

取量程为任意

90 的范围

在 870 ~

盒

气

压

表

气压表和气压计的计量性能要求见表 1。

整 10hPa 点示值 相邻整 10hPa 点间示值 测量范围 温度系数 补充修 仪器名称 /hPa 修正值/hPa 修正值的变量/hPa /hPa • ℃ ⁻¹ 正值/hPa 在测量范围上 在830~1030范围 精密 下限不得超过 不得超过 不得超过 空盒气 内不得超过±0.5,其 800~1 060 ±1.4,其余各点 ± 0.10 ± 1.2 压表 余范围不得超过±1.0 不得超过±1.2 普通 在 830~1 030 范围 不得超过 不得超过 空盒气 不得超过±2.5 内不得超过±0.5,其 800~1 060 空 ± 0.13 ± 2.5

不得超过±4.0

在其笔位中点

的误差为 0.0

时,其测量范围

上下限不得超过

 ± 1.5

余范围不得超过±1.0

内不得超过±1.3,其

余范围内不得超过

不得超过±0.7

 ± 2.6

在 550~1 030 范围

表 1 计量性能各项要求

不得超过

 ± 4.0

不得超过

 ± 0.26

 ± 0.13