

**LY**

# **中华人民共和国林业行业标准**

**LY/T 1051—91**

---

## **便携式林业机械 排气污染物测试方法**

**1991-07-07发布**

**1992-01-01实施**

**中华人民共和国林业部 发布**

# 中华人民共和国林业行业标准

## LY/T 1051—91 便携式林业机械 排气污染物测试方法

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了便携式林业机械排放的一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)浓度的测量方法。

本标准适用于以汽油机为动力的便携式林业机械。

### 2 引用标准

GB 1105.1~1105.3 内燃机台架试验方法

### 3 定义

一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)浓度：排气污染物中一氧化碳(CO)和碳氢化合物(HC)的容积含量。一氧化碳(CO)浓度以容积百分数(%)表示；碳氢化合物(HC)浓度以容积百万分数(ppm)表示。

### 4 测量仪器、装置及要求

#### 4.1 仪器及装置

4.1.1 不分光红外线一氧化碳、碳氢化合物气体分析仪(以下简称分析仪)。

4.1.2 非接触式转速表。

4.1.3 集气管(在金属管端连接一柔性管，构成集气管。柔性管长不超过100 mm)。

#### 4.2 对仪器及装置的要求

4.2.1 分析仪的零位飘移1 h内应在满量程的±3%范围之内。

4.2.2 用同一标准气样连续三次测量时，分析仪指示值与算术平均值的最大偏差应在满量程的±2%范围之内。

4.2.3 分析仪器的响应时间：从气样进入取样管口起到分析仪指示值为该气样标称值的90%时止的时间应小于10 s(取样软管长度为3 m)，取样管长度为600 mm。

4.2.4 用集气管收集排放气样，集气管长度应能保证取样探头插入深度为600 mm。

4.2.5 集气管内壁应光滑，其金属管内壁粗糙度 $R_a$ 应不大于25  $\mu\text{m}$ 。内径按不同型号的发动机确定，并保证安装集气管后功率损失不超过10%。

4.2.6 非接触式转速表误差为±3%。

### 5 测试准备

#### 5.1 仪器准备

5.1.1 按仪器制造厂的规定对分析仪进行校正及标定。

5.1.2 按仪器制造厂使用手册的规定，使用和维护分析仪。

5.1.3 试验前，应检查分析仪过滤元件受污染程度，按使用手册要求及时更换过滤器元件。

5.1.4 分析仪的取样管和测试探头不允许积存污染物和冷凝物。

#### 5.2 样机准备