

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 90069—95

零件表面交接处图形所代表 的圆角半径尺寸要求

1995-01-24 发布

1995-01-24 实施

中国纺织总会 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
**零件表面交接处图形所代表
的圆角半径尺寸要求**

FZ/T 90069—95

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1995年10月第一版

*

书号：155066·2-10058

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68522006



零件表面交接处图形所代表的
圆角半径尺寸要求

代替 FJ 114—79

本标准适用于纺织机械零件上两面交接处形状的绘图和制造要求。

- 1 两面交接处形状要求有一定圆角时,应绘出圆角图形,并注出圆角半径;要求有尖角时,应绘出尖角图形,并注明“尖角”或“清根”字样。
- 2 两面交接处在工作图上未绘出圆角但没有注明“尖角”、“清根”要求,或在工作图上绘有圆角但未标注圆角半径尺寸时,一律按下表规定的圆角半径 r 制造。

mm

两面交接处形状图	两机械加工面交接	机械加工面与毛坯面交接	两毛坯面交接
	$r \leq 0.5$	$r \leq 1.5$	$r \leq 2$
	$0.5 < r \leq 1$	$1.5 < r \leq 2.5$	$2 < r \leq 4$

注:当两交接面近于垂直时,也可制成 $C \times 45^\circ$ 的倒角形状 ($C=r$)。