

SC

中华人民共和国水产行业标准

SC/T 8085—94

渔船尾柱毂孔与尾轴管的技术要求

1994-11-01发布

1995-01-01实施

中华人民共和国农业部 发布

中华人民共和国水产
行业标准
渔船尾柱毂孔与尾轴管的技术要求

SC/T 8085—94

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

电 话：8522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 3 千字

1995 年 3 月第一版 1995 年 3 月第一次印刷

印数 1—1 000

*

书号：155066 · 2-9694

*

标 目 258 -43

渔船尾柱毂孔与尾轴管的技术要求

代替 SC 85—82

1 主题内容与适用范围

本标准规定了钢质渔船建造时尾柱毂孔与尾轴管加工安装的技术要求。

本标准适用于钢质渔船建造时尾柱毂孔与尾轴管加工的验收。

2 引用标准

GB 1184 形状和位置公差 未注公差的规定

GB 9439 灰铸铁件

3 尾柱毂孔

3.1 轮毂孔壁厚 t 应能满足规范规定 ($t > 0.33 d_c$, d_c 为尾轴后端直径)。

3.2 尾柱毂孔及端面,隔舱轴孔及平面的镗削应一次找中定位。

3.3 镗孔中心与拉线中心偏差应小于 0.10 mm。尾柱毂孔与尾隔舱孔的轴心线的同轴度在 0.1 mm 以内。

3.4 轮毂孔尾端面及尾隔舱法兰面应与轴孔轴心线垂直。垂直度每米不得超过 0.15 mm。

3.5 轮毂孔镗削的圆度与圆柱度应满足 GB 1184 规定的 10 级精度见表 1。

表 1

轮毂孔直径, mm	120~180	>180~250	>250~350	>350~400	>400~500	>500
圆度及圆柱度, μm	40	46	52	57	63	66

3.6 轴孔及端面加工的表面粗糙度为 $12.5 \mu\text{m}$ 。

4 尾轴管**4.1 尾轴管的铸件质量要求**

4.1.1 尾轴管的材料根据设计要求选择,应符合 GB 9439 的规定。

4.1.2 铸件表面应光洁,不允许有裂纹、气孔沙眼等影响强度与紧密性的缺陷。对于较小缺陷允许经修补后使用。

4.1.3 铸件需经热处理,以消除内应力。

4.1.4 尾轴管加工后,需经水压试验。压力为 0.2 MPa, 5 min 内不得有渗漏。允许用焊补,环氧塑料填补等方法消除个别渗漏。用焊补法修补后需经退火处理。补后应重新进行水压试验。

4.2 尾轴管制造质量要求

4.2.1 尾轴管法兰面与尾轴管中心线的垂直度,每米不应超过 0.15 mm。

4.2.2 尾轴管各内,外圆配合面的同轴度不得大于 0.10 mm。

4.2.3 尾轴管内圆各配合面及外圆各配合面应位于同一轴心线上,同轴度不得大于 0.04 mm。